

天台防漏工程

解決滲漏問題的重要性

滲水問題不但影響裝修外觀,如不理會最終可能對內部結構做成影響,防水材料的老化導致防水性能失效,當雨季的來臨,雨水經接縫一些像毛細管的裂縫滲入,當混凝土內的鋼筋因雨水及空氣滲入,失去保護時,導致鋼筋受浸蝕,生銹,發脹,兩種物料熱漲冷縮程度不一,因混凝土的抗拉性能比較低,最終導致嚴重的裂痕,對外觀及結構做成很大的影響,我們的專業防水服務,採用高級防水材料,以專業的經驗和技術,輕鬆為客戶解決滲漏問題.

專業防漏檢測

專業儀器檢測滲水源頭,用最有效的辦法,解決滲漏問題

上門檢測評估 收費 600

需要檢測評估報告 收費 1000

工程簡介

天台防漏塗層



天台防漏塗層工程 - 收費標準 (包試水)

局部性範圍防漏塗層工程 150 元 一呎 保養 2 年

全天台範圍防漏塗層工程 120 元一呎 保養 3 年

天台防漏工程 (起底重做)



天台起底重做防漏塗層工程 - 收費標準 (包 48 小時試水)

局部性範圍重做防漏工程 350 元 一呎 保養 2 年

全天台範圍重做防漏塗層工程 250 元一呎 保養 5 年

清拆起底及廢料處理費 300 元一呎

防漏打針工程



鋁窗框邊及窗台防漏收費標準

儀器檢測及滲漏原因評估 HKD 500

窗框防滲漏工程（按米計算） HK 350 3年保養

（嚴重結構性窗框滲漏或天台滲漏問題才適用） 防水打針工程 HKD 350

香港驗窗檢測顧問專線:9668-7826

TEL:2136-6993 / 2376-4996

傳真號碼: 3182-5422

Office Address: Unit 2512, 25/F, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong

網址: <https://www.windowinspection.com.hk>

版權所有 © 2015 香港驗窗檢測顧問 WINDOW INSPECTION HK

